



equipamentos de segurança Ltda.®

PROTEÇÃO EM QUALQUER AMBIENTE

Escr.: Manoel Fernandes Dias, 126 • Jardim Novo Campos Elíseos • Cep 13060-110
Campinas • SP • Cx. Postal 19
Fone Gratuito: 0800-7719844 • Fone (19) 3227.9844 • Fax (19) 3227.9845
e-mail: engesel@engesel.com.br • www.engesel.com.br

INSTRUÇÕES DE LAVAGENS

Cuidados na higienização das vestimentas impermeáveis, ignífugas e mantas de proteção.

Aplicável para os tecidos:

- EGX 1200 / EGX 600 / EGX 400
 LAR
 FM 40 / FM 40 SHG

Para conservar melhor estes equipamentos é necessário saber como lavá-los. Siga as instruções abaixo para obter o maior proveito dos seus EPI's.



Lavagem manual

Simbologia	Processos:	Tempo minutos Aproximados	Temperatura (Graus °C)	Objetivos e cuidados
	1) Pré-Lavagem - Molhar com água e esfregar com esponja macia com sabão líquido ou pó diluído em 5%;	----	Ambiente (até 40°)	• Garantir o menor traumatismo possível;
	2) Molho - Deixar de molho em água e sabão (se necessário); 3) Enxágue: enxaguar 1 ou 2 vezes;	Até 240 (4 horas)		• Abrir e dissolver partículas ou sujidade leves; • Retirar produtos e sujidades;
	4) Não alvejar / Não branquear;	----		----
	5) Secagem - Deixar escorrer e secar a sombra, verticalmente;	----	Ambiente	• Secar naturalmente; • Não torcer; • Não sobrepor as peças durante a secagem.
	6) Não passar a ferro quente.	----	----	----

Lavagem à máquina

	1) Pré-Lavagem - Deixar de "molho" com 5 gramas (1 colher de café) de sabão em pó, por litro d'água;	20	Ambiente (até 40°)	• Abrir e dissolver partículas aderentes ou sujidades leves;
	2) Lavagem - Lavar em ciclo brando com 5 gramas (colher de café) de sabão em pó por litro d'água;	15		• Ação mecânica muito reduzida; • Não usar amaciante;
	3) Enxágüe - Enxaguar 1 ou 2 vezes;	15		• Garantir remoção dos resíduos; • Centrifugação reduzida;
	4) Não alvejar / Não branquear;	----	----	----
	5) Secagem - Não secar em tambor;	40	Ambiente	• Não torcer.
	6) Não passar a ferro quente;	----	----	----
	7) Limpeza a úmido profissional, suave.	----	----	----

Observação: É considerado normal o encolhimento na faixa de 8% quando houver lavagem à máquina.

Condições Gerais - Cuidados no uso, conservação e armazenamento

- Lavar após o uso para evitar acúmulo de agentes contaminantes, (produtos químicos em geral, inflamáveis, gorduras, poeira e demais sujidades aderentes) e a consequente deterioração do módulo de proteção;
- Após o primeiro uso, lavagem e secagem, as peças devem ser armazenadas sem sobreposição, na vertical, em armário ou local ventilado, livres de umidade;
- Especial atenção para arestas, partes cortantes e corpos estranhos aos cilindros no caso de lavagem à máquina (elimine-os para evitar traumatismo às vestimentas);
- Capuzes com visores de vidro ou não, metalizados ou não, devem ser retirados antes da lavagem.
- Limpá-los interna e externamente com pano de algodão limpo, umedecido em limpa-vidros ou em solução de água com detergente líquido caseiro diluído à 5%, com movimentos circulares;
- Estes EPI's terão o fator de proteção reduzido em condições extremas de uso. Consulte-nos em caso de produtos químicos altamente agressivos, ou em condições extremas de uso, informando-nos o produto e o processo de utilização;
- Reiteramos que é de responsabilidade do usuário, o descarte de água da lavagem, de modo a evitar a contaminação de seres vivos e do meio ambiente;
- Os processos acima foram obtidos através de dados de lavanderias especializadas, laboratórios e fabricantes de produtos químicos, clientes dos produtos Engesel e em testes laboratoriais e práticos realizados pela Engesel;
- A Engesel não se responsabiliza por enrugamento, encolhimento e outros efeitos de deterioração das vestimentas de proteção se as condições indicadas não forem seguidas.
- Instruções sujeitas à modificações sem prévio aviso.